


修繕・補修・改修・新築工事のご紹介



主な工事・修繕

- 軽微な工事・作業
- 清掃作業
- 給排気設備工事
- 給排水工事
- 消防設備工事
- 建築工事
- 電気工事
- スリーグッドグループによる改修・新築工事

軽微な工事・作業 (Kビル落書き除去作業)



落書き除去前



落書き除去後



落書き除去中

【物件所在地】

東京都江戸川区一之江

【工事概要】

外周壁面に個人の携帯番号が落書きされていた為、洗浄除去作業を実施した。

軽微な工事・作業 (Gマンション消防水利標識交換工事)



交換前



交換後



標識撤去後



新品(左)撤去品(右)

【物件所在地】

東京都町田市鶴間

【工事概要】

消防標識（消防水利）が風雨により劣化が進んでいた為、交換作業を実施した。


軽微な工事・作業 (Gマンション木製ベンチ塗装工事)



塗装前



塗装後



塗装作業中



乾燥中

【物件所在地】

東京都町田市鶴間

【工事概要】

マンション敷地内に設置の木製ベンチが風雨や日光により表面が傷んできた為、塗装工事を行った。

軽微な工事・作業 (Gマンション滑り台改修工事)



工事前



工事後



取付作業中



撤去品

【物件所在地】
東京都町田市鶴間

【工事概要】
マンション敷地内に設置された遊具（滑り台）の改修工事。



交換前



交換後



交換作業中



新規部材

【物件所在地】
東京都品川区東大井
【工事概要】
損傷した移動式粉末消火設備
格納箱を新品と交換した。

清掃作業（Hビル外壁清掃）



↑ 外壁タイル清掃 ↓



ガラス清掃




ガラリー清掃

【物件所在地】

神奈川県横浜市戸塚区

【工事概要】年1回、ガラス清掃に合わせて外壁のタイル他の洗浄、拭上げ清掃を行った。

清掃作業(T環境センター外壁清掃)



↑ 清掃前(上) 清掃後(下) ↓



↑ クレーン車を用いた清掃作業 ↓



【物件所在地】

埼玉県川口市大字藤兵衛

【工事概要】

クレーン車を用いて建物外壁（東西南北4面）の洗浄作業を実施した。（年1回作業）


清掃作業 (K会館空調機フィルター清掃)



作業前



作業後



フィルター洗浄




フィルター天日干し

【物件所在地】
神奈川県横浜市戸塚区
【工事概要】
空調機の性能維持の為、
フィルターの洗浄作業
を実施した。



交換前



交換後



交換工事中



撤去品

【物件所在地】

東京都千代田区神田神保町

【工事概要】

トイレの臭気吸上げ用の排気設備（換気扇）の更新工事を実施した。

給排水工事(Lマンション増圧給水ポンプ部品交換工事)



給水ポンプユニット作業前



給水ポンプユニット取外し中



給水ポンプユニット取付け後



メカニカルシール交換前




メカニカルシール交換後

【物件所在地】

東京都豊島区南長崎

【工事概要】


ポンプの軸と機械の隙間から流体が漏れるのを防止するためのメカニカルシールの交換工事。



放水口



耐圧試験用試験車両



送水口




耐圧試験済証

【物件所在地】
東京都豊島区北大塚

【工事概要】
消防隊が消火活動を行う際に使用する連結送水管配管の誤接続・漏水等がないかを確認する為の試験。

建築工事(Tマンションタイル張替工事)



補修前



補修後



既存タイル撤去

【物件所在地】

東京都多摩市永山

【工事概要】

破損したタイルに付き撤去作業及び張り替え工事を実施した。



補修前



補修後



除去作業



下地調整

【物件所在地】


東京都杉並区阿佐谷南

【工事概要】

破損した植栽用石材を除去し、下地調整後石材の入れ替え及び目地調整を実施した。



補修前



補修後



シール充填中



ウレタン塗布後(2回目)

【物件所在地】

埼玉県川口市幸町

【工事概要】

屋上からの雨漏り、浸水等を防止するために、プライマー塗布、シール充填、ウレタン塗布、トップコート塗布等の施工を行った。

電気工事(Gマンション庭園灯交換工事)



工事前



工事後



工事中



撤去した庭園灯

【物件所在地】
千葉県市原市五所

【工事概要】
車の衝突によって破損した庭園灯を撤去し、新品との交換工事を実施した。

スポットライト交換



工事前



台座コーキング中



工事後

蛍光灯交換



工事前



工事後


【物件所在地】

千葉県松戸市常盤平双葉町

【工事概要】

マンション敷地内の蛍光灯及びスポットライトの交換工事を行った。

電気工事(H区民館引込配管補修工事)



工事前

工事後



旧配管撤去中



引込配管加工中

【物件所在地】

東京都中央区八丁堀

【工事概要】 老朽化した引込配管及び配線について更新工事を行った。



工事前(非常照明用蓄電池)



蓄電池組み込み



電圧測定




工事後(非常照明用蓄電池)

【物件所在地】

東京都江東区新木場

【工事概要】

蓄電池を耐用年数を過ぎて使用すると、性能の劣化に繋がるため性能維持の為の交換工事を実施した。



【所在地】
埼玉県川口市幸町

【建築概要】
竣工:2016年5月
新規入居に伴う内装工事





全国に広がる確かなネットワーク

日本全国をセイビグループがサポートしています。

株式会社セイビホールディングス

東京都中央区日本橋人形町3-3-3 セイビ人形町ビル

株式会社セイビ

東京都中央区日本橋人形町3-3-3 セイビ人形町ビル

名古屋支店

名古屋市中区栄4-16-36 久屋中日ビル5階

横浜支店

横浜市中区日本大通18番地 KRCビルディング2階

千葉支店

千葉市中央区椿森3-4-5

仙台営業所

仙台市青葉区本町1-13-22 仙台松村ビル

株式会社セイビ大阪

大阪市西区江戸堀1-10-8

広島営業所

パシフィックマークス肥後橋 3階

広島市中区紙屋町2-2-12 信和広島ビル

株式会社セイビ九州

福岡市博多区博多駅前1-19-3 博多小松ビル

株式会社セイビ東海

静岡県御前崎市佐倉1039-25

浜岡事業部

静岡県御前崎市佐倉5561 浜岡原子力発電所内

静岡事業部

静岡市駿河区馬淵2-2-8

株式会社セイビ札幌

札幌市中央区北1条西3-3 敷島プラザビル

江別営業所

江別市野幌代々木81 溪和会江別病院

株式会社セイビ函館

函館市亀田町7-16

株式会社セイビ・ビルシステム

東京都中央区日本橋人形町3-3-3

仙台支店

仙台市青葉区本町1-13-22 仙台松村ビル

株式会社セイビ・クリーンサービス

東京都中央区日本橋人形町3-3-3

株式会社セイビ・ホテルサービス

東京都中央区日本橋人形町3-3-3

株式会社セイビ埼玉

埼玉県川口市幸町1-5-25

株式会社セイビ・プロパティ・マネジメント

東京都中央区日本橋人形町3-2-3セイビ人形町ビル別館

株式会社スリーグッドコーポレーション

東京都中央区日本橋人形町3-1-15 藤野ビル

株式会社ホゼン

東京都豊島区南池袋2-34-5 藤和第二ビル7階

千葉支店

千葉市中央区椿森3-4-5 椿森ウエルズ21-F号棟

横浜支店

横浜市旭区今宿東町1507-1

名古屋支店

名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル6階

三河営業所

豊田市丸山町4-22-2
アートトヨタテクニカルビルディング205

大阪支店

大阪市西区阿波座1-9-9 阿波座パークビル8階

福岡支店

福岡市中央区長浜2-4-1 東芝福岡ビル11階

北九州営業所

北九州市小倉北区木町1-7-19

札幌支店

札幌市中央区北二条西13-1-10札幌第一会計ビル4階

グッドワークス株式会社

東京都中央区日本橋人形町3-1-15 藤野ビル

札幌支店

札幌市中央区北二条西13-1-10札幌第一会計ビル4階

名古屋支店

名古屋市中区丸の内2-19-25 MS桜通2階

大阪支店

大阪市西区阿波座1-9-9 阿波座パークビル8階

モストコーポレーション株式会社

東京都中央区日本橋人形町3-1-15 藤野ビル

名古屋支店

名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル6階

株式会社グッドライフパートナーズ

東京都中央区日本橋人形町3-3-3



「修繕・補修・改修・新築工事のご紹介」
お問い合わせ先

株式会社セイビ
営業部 営業課

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3丁目3番3号セイビ人形町ビル
Tel 03-3664-8825 Fax 03-3664-8840
<http://www.seibinet.com/>

2024年4月 第三版発行